

Prüfbericht



Auftrag

GUID: {5EFE00DE-BE39-4225-AD7A-7A0D715C8304}

Beschreibung:

Prüfanfang:

01.11.2011

Kürzel: Stadtwerke Lünen

Prüfende:

31.12.2011

PLZ: 44534

Ort: Lünen

ID	Strasse / Örtlichkeit	Koordinaten	Mastrn.	Mast- art	An- baut.	Schutz	TH (mm)	U (mm)	WD (mm)	UT Ultraschall	MT	Sichtkontrolle		Bemerkungen	Nächste Prüfung	Ersetzen	Sanierung
												Fund.	Mast				
1	Schillstr.		5276	KAM	0	O	520	380	2,70						2019		
2	Schillstr.		5275	KAM	0	O	630	380	2,80						2021		
3	Schillstr.		5274	KAM	0	O	620	380	2,70						2021		
4	Schillstr.		5273	KAM	0	O	700	380	2,70						2021		
5	Schillstr.		5272	KAM	0	O	430	380	3,20					MTD Masttürklappe defekt -	2021		