


# Prüfbericht

ID	Strasse / Örtlichkeit	Koordinaten	Mastrn.	Mast- art	An- baut.	Schutz	TH (mm)	U (mm)	WD (mm)	LPH (m)	UT	MT	Sichtkontrolle Fund. Mast	Bemerkungen	Nächste Prüfung	Ersetzen	Sanierung
1	Altdorferweg		6104	KPM	0	O	400	490	4,60	5,90					2022		




Notiz:

20.04.2016 ADMIN  
Datum / Prüfer

# Prüfbericht

ID	Strasse / Örtlichkeit	Koordinaten	Mastrn.	Mast- art	An- baut.	Schutz	TH (mm)	U (mm)	WD (mm)	LPH (m)	UT	MT	Sichtkontrolle Fund. Mast	Bemerkungen	Nächste Prüfung	Ersetzen	Sanierung
2	Altdorferweg		6103	KPM	2	SM	500	490	4,90	6,00				KEE(); KKM()	2024		





**Notiz:**

20.04.2016 ADMIN  
**Datum / Prüfer**

# Prüfbericht

ID	Strasse / Örtlichkeit	Koordinaten	Mastr.	Mast- art	An- baut.	Schutz	TH (mm)	U (mm)	WD (mm)	LPH (m)	UT	MT	Sichtkontrolle		Bemerkungen	Nächste Prüfung	Ersetzen	Sanierung
													Fund.	Mast				
3	Altdorferweg		6102	KAM	0	O	630	380	3,40	5,00						2026		




**Notiz:**

20.04.2016 ADMIN  
**Datum / Prüfer**

# Prüfbericht

ID	Strasse / Örtlichkeit	Koordinaten	Mastnr.	Mast- art	An- baut.	Schutz	TH (mm)	U (mm)	WD (mm)	LPH (m)	UT	MT	Sichtkontrolle Fund. Mast	Bemerkungen	Nächste Prüfung	Ersetzen	Sanierung
4	Altdorferweg		6101	KAM	0	O	540	380	3,40	5,00					2026		




**Notiz:**

20.04.2016 ADMIN  
**Datum / Prüfer**

# Prüfbericht

ID	Strasse / Örtlichkeit	Koordinaten	Mastr.	Mast- art	An- baut.	Schutz	TH (mm)	U (mm)	WD (mm)	LPH (m)	UT	MT	Sichtkontrolle		Bemerkungen	Nächste Prüfung	Ersetzen	Sanierung
													Fund.	Mast.				
5	Altdorferweg		6100	KPM	2	SM	610	380	4,70	5,90					LKM()	2024		




Notiz:

20.04.2016 ADMIN  
Datum / Prüfer

# Prüfbericht

ID	Strasse / Örtlichkeit	Koordinaten	Mastr.- art	An- baut.	Schutz	TH (mm)	U (mm)	WD (mm)	LPH (m)	UT	MT	Sichtkontrolle		Bemerkungen	Nächste Prüfung	Ersetzen	Sanierung
												Fund.	Mast				
6	Altdorferweg		6099	1	SM	650	380	4,70	6,10					LKM()	2024		



**Notiz:**

20.04.2016 ADMIN  
**Datum / Prüfer**