


Prüfbericht

| ID | Strasse / Örtlichkeit | Koordinaten | Mastnr. | Mast- art | An- baut. | Schutz | TH (mm) | U (mm) | WD (mm) | LPH (m) | UT | MT | Sichtkontrolle Fund. Mast | Bemerkungen | Nächste Prüfung | Ersetzen | Sanierung |
|----|-----------------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------|------------|-----------|------------|------------|----|----|------------------------------|-------------|--------------------|----------|-----------|
| 7 | Am Anger | | 3374 | KAM | 0 | SM | 430 | 420 | 3,70 | 4,50 | | | | LKM() | 2024 | | |




Notiz:

20.04.2016 ADMIN

Datum / Prüfer

Prüfbericht

| ID | Strasse / Örtlichkeit | Koordinaten | Mastnr. | Mast- art | An- baut. | Schutz | TH (mm) | U (mm) | WD (mm) | LPH (m) | UT | MT | Sichtkontrolle Fund. Mast | Bemerkungen | Nächste Prüfung | Ersetzen | Sanierung |
|----|-----------------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------|------------|-----------|------------|------------|----|----|------------------------------|-------------|--------------------|----------|-----------|
| 8 | Am Anger | | 3375 | KAM | 0 | SM | 490 | 420 | 3,70 | 4,50 | | | | LKM() | 2024 | | |




Notiz:

20.04.2016 ADMIN
Datum / Prüfer

Prüfbericht

| ID | Strasse / Örtlichkeit | Koordinaten | Mastrn. | Mast- art | An- baut. | Schutz | TH (mm) | U (mm) | WD (mm) | LPH (m) | UT | MT | Sichtkontrolle Fund. Mast | Bemerkungen | Nächste Prüfung | Ersetzen | Sanierung |
|----|-----------------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------|------------|-----------|------------|------------|----|----|------------------------------|-------------|--------------------|----------|-----------|
| 9 | Am Anger | | 3376 | KAM | 0 | SM | 450 | 420 | 3,70 | 4,50 | | | | LKM() | 2024 | | |



Notiz:

20.04.2016 ADMIN
Datum / Prüfer